

Vorgang

Die Vorgangsdaten beruhen auf Angaben des Auftraggebers. Der Schaden ereignete sich am 23.10.2011. Der Schaden soll durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.

Zum Schadenhergang liegen Angaben des Auftraggebers vor.

VN aus Kurve getragen und gegen Leitplanke gestoßen.

Auftrag

Die Auftragserteilung erfolgte am 24.10.2011, per Fax, durch Herrn Friedhelm Heming. Gemäß Auftrag ist ein Schadengutachten unter Kaskogesichtspunkten zu erstellen.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 26.10.2011 um 14:00 Uhr bei [REDACTED]

[REDACTED]
besichtigt. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Eine Fahrzeugbesichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Bei der Fahrzeugbesichtigung konnte keine Probefahrt durchgeführt werden, so daß nur bei einer Probefahrt feststellbare Mängel bzw. Schäden nicht berücksichtigt sind.

Bei der Fahrzeugbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden, so daß nur bei einem Probelauf feststellbare Mängel bzw. Schäden nicht berücksichtigt sind.

Der Reparaturauftrag wurde nach Angaben der Reparaturwerkstatt noch nicht erteilt. Bei der Besichtigung wurde vereinbart, dass im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung die Dekra Niederlassung benachrichtigt wird, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Desweiteren wurde vereinbart, daß Altteile bis zur Nachbesichtigung aufbewahrt werden. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Herstellerunterlagen: Ford Nr: X1 vom 07.11.2011

Bei der Besichtigung beim Abschleppdienst Bongard konnte kein Fahrzeugschein vorgelegt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Amtliches Kennzeichen

WAF JX87

Tag der Erstzulassung

03.05.2005

Fälligkeit HU

05 / 2012

Technische Daten

Fahrzeugart

Personenkraftwagen

Hersteller

FORD (D)

Typ / Verkaufsbezeichnung

JD3-110KW / Fiesta 2.0 ST

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WFODXXGAJD5P30678

Motor

OTTO/OBD

Anordnung / Zylinder

Reihenmotor / 4

Leistung / Hubraum

110 kW / 1999 cm³

Türen

2

Sitzplätze

5

Farbe

Rot

Lackierung

Uni

Km-Stand abgelesen

73.689

Legende

Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 40 ZR 17 84 W	BF Goodrich / S1	S / O	3 mm
rechts	205 / 40 ZR 17 84 W	BF Goodrich / S1	S / O	3 mm
2 links	205 / 40 ZR 17 84 W	BF Goodrich / S1	S / O	3 mm
rechts	205 / 40 ZR 17 84 W	BF Goodrich / S1	S / O	3 mm

Legende

S/ Sommer
/O Original

Serienausstattung Airbag, (Seiten-Airbag) Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bereifung: 6 1/2 J x 16 Leichtmetallfelgen (4) im 9-Speichen-Design, Bereifung: Reserverad, Notrad, Check-Control-System, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn, elektrisch, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung (Fiesta ST), Heckscheiben-Wischwaschanlage, Klimaanlage, FCKW-frei, Kopfstützen (2) hinten, höhenverstellbar, Kopfstützen vorn, höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad und Lederschaltknauf, Lenksäule, verstellbar, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff-Lederbezug, Radio-Fernbedienung, Radioausstattung: Audiosystem 4500 mit CD-Player, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kartentasche an der Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Kartentasche an der Fahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank umklappbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, Sitze: Sportsitze vorn, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung Frontscheibe, beheizbar, Sitze: Vordersitze, beheizbar (nur Sitzflächen)

Zustandsbeschreibung Gesamtzustand dem Alter und Laufleistung entsprechend.

Beschädigungen

Vorschäden Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Schaden

Hauptbeschädigungsbereich Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt.
Das Fahrzeug wurde im Heckbereich rechts beschädigt.

Schadenbeschreibung Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt und im Heckbereich rechts. Unter anderem wurden folgende Bauteile beaufschlagt:

- + der Stoßfänger vorne
- + die lichttechnischen Einrichtungen vorne
- + der rechte Kotflügel
- + die Motorhaube
- + der Kühlergrill
- + die Frontmaske
- + der Kühler/ Kondensator
- + der rechte Längsträger
- + das rechte Radhaus
- + der Schweller
- + die Airbags sind ausgelöst
- + alle vier Räder nebst Reifen
- + die Radaufhängung vorne rechts komplett (Radträger, Achsschenkel, Federbein)
- + die Lenkanlage
- + der Fahrschemel/ Motorträger
- + die Radaufhängung hinten
- + der Stoßfänger hinten
- + die Seitenwand hinten rechts
- + die Auspuffanlage
- + diverser Zierrat
- + der Motor und das Getriebe sind zu verifizieren
- + die rechte Antriebswelle

Zuordnung und Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Angaben

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87

Diese Fotoanlage besteht aus 17 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1



Bild:2

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:3



Bild:4

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:5



Bild:6

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:7



Bild:8

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:9



Bild:10

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:11



Bild:12

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:13



Bild:14



Bild:15

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0323 / 010381 / 2011 / G031926000324

Kennzeichen/Objekt: WAF JX87



Bild:16




Bild:17